

АКТ

технического осмотра транспортного средства

Составлен « ____ » _____ 202__ года

Марка, модель ТС	УАЗ-390995-310
Регистрационный номер	М 827 ЕУ 102
Идентификационный номер (УГМ)	ХТТ39099590476809
Год выпуска ТС	2009
Модель, № двигателя	409100*93011871
Шасси, (рама) №	37410090498101
Кузов, (прицеп) №	39090090203445
Цвет кузова (кабины)	БЕЛАЯ НОЧЬ
Паспорт транспортного средства (ПТС)	73 МУ 446582
Свидетельство о регистрации ТС	0235№388930 от 17.12.2015
Балансовая стоимость, руб. (инв. № 11586)	302801,69
Остаточная стоимость, руб.	0,00

Принадлежность транспортного средства

Адрес владельца: РБ г. Салават, ул. Чапаева 67,

филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Салавате

В результате осмотра установлено:

1. Пробег 283134 км
2. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации: нет
3. Проведено переоборудование с заменой базовых агрегатов: нет
4. Дополнительно установленное оборудование: нет
5. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации:
6. Эксплуатационные дефекты:

Кузов, рама: Трещины кузова, трещины на раме, коррозия кузова и рамы, деформация дверей салона, вмятины на кузове требуется замена поперечины рамы, ремонт рамы, ремонт кузова, сквозная коррозия пола салона.

Двигатель: требуется капитальный ремонт (замена поршневой, замена вкладышей, ремонт коленчатого вала, замена свечей, замена гидронатяжителей, замена всех прокладок и РТИ).

Трансмиссия: замена редуктора заднего моста, ремонт раздаточной коробки, ремонт МКПП (не включаются 3-4 передачи, подклинивание рычага КПП), замена карданного вала заднего моста, ремонт переднего редуктора.

Ходовая часть: замена поворотного кулака, замена ШРУС, замена задних рессор, замена амортизаторов, замена подушек рессор и втулок амортизаторов.

Салон: порыв обшивки и подушек сидений, потертости обшивки дверей и капота.

Заключение о техническом состоянии: автомобиль в неудовлетворительном состоянии.

Директор филиала

А.Н. Палаев

Главный бухгалтер

О.Н. Коннова

М.П.

Представитель _____ / _____ /