

АКТ
Технического осмотра транспортного средства
Составлен « » 2022 года

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Марка, модель ТС | ГАЗ 32213 |
| Инвентарный номер | 05-1938 |
| Регистрационный номер | В 719 НО 102RUS |
| Идентификационный номер (VIN) | X96322130A0676337 |
| Год выпуска ТС | 2010 |
| Модель, № двигателя | 421600*A0803385 |
| Шасси, (рама) № | отсутствует |
| Кузов, (прицеп) № | 322100A0452727 |
| Цвет кузова (кабины) | БЕЛЫЙ |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | 52 МХ 091554 от 19.08.2010г. |
| Свидетельство о регистрации ТС | 99 33 №043956 от 01.04.2021г. |
| Балансовая стоимость, руб. | 776230,68 |
| Остаточная стоимость, руб. | 368284,44 |

Принадлежность транспортного средства: ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г.Кумертау
Адрес владельца: г. Кумертау, ул. К.Маркса 2 «а»

В результате визуального осмотра установлено:

1. Пробег: 345868 км.

2. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:

нет

3. Проведено переоборудование с заменой базовых агрегатов:

нет

4. Дополнительно установленное оборудование:

газобаллонное оборудование (КПП).

5. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации:

нет

6. Эксплуатационные дефекты:

Кузов:

Коррозия полов, трещины дверей, сквозная коррозия кузова, колесных арок, сколы лакокрасочного покрытия.

Двигатель: требуется частичный ремонт.

Трансмиссия: требуется ремонт

Ходовая часть: требуется текущий ремонт.

Салон: Износ обивки сидений.

Заключение о техническом состоянии: **исправно.**

Директор филиала

ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Кумертау

_____/Р.Р. Исхаков /

Начальник СМиТ

_____/С.В. Телешев /

М.П.

Представитель организация-оценщик _____ / _____

