

АКТ
 Технического осмотра транспортного средства
 Составлен «__» _____ 2021 года.

Марка, модель ТС	Nissan primera
Государственный регистрационный знак	C454BH 102 RUS
Инвентарный номер	1107
Идентификационный номер (VIN)	SJNBAAP12U0233900
Год выпуска ТС	2005
Модель, № двигателя	QG16055567Q
Шасси, (рама) №	Отсутствует
Кузов, (прицеп) №	Отсутствует
Цвет кузова (кабины)	Зеленый
Паспорт транспортного средства (ПТС)	77 ТС 587364
Свидетельство о регистрации ТС	0249 717027
Балансовая стоимость, руб.	520233,05
Остаточная стоимость, руб.	0
Пробег (показание одометра) км.	632410

Принадлежность транспортного средства филиал
 ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Белорецке
 Адрес владельца: 453500, Республика Башкортостан, г.Белорецк, ул.50 лет Октября, 58.

В результате визуального осмотра установлено:

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации: - нет
2. Проведено переоборудование с заменой базовых агрегатов: нет
3. Дополнительно установленное оборудование: нет
4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации: - нет

5. Эксплуатационные дефекты:

Двигатель: Требуется капитальный ремонт, износ гильзо-поршневой группы. Износ направляющих клапанов, ремонт головки блока.

Трансмиссия: Требуется ремонт КПП, требуется замена балки.

Ходовая часть: Требуется замена амортизаторов, опорных подшипников, износ рулевой рейки, трапеции рычагов с сайленблоками, изношены автошины.

Салон: Порвана обшивка на сидении. Панель лопнута.

Заключение о техническом состоянии:

Техническое состояние транспортного средства неудовлетворительное.



Директор филиала

Главный бухгалтер

М.П.

Представитель организация-оценщик

_____/ Р.Р. Фаршатов /
А.И. Рытова / О.И. Рытова /
 _____/ _____/